施工完了報告書

戸建住宅 外壁・屋根塗装工事

施工場所 非公開（公開用サンプル）


施工期間 非公開

施工前



正面外観


施工後（足場解体後）



正面外観



側面外観



側面外観

公開用サンプルのため、現場情報と施工前後の外観写真は非公開としています。

工事概要・使用塗料

戸建住宅 外壁・屋根塗装工事

工事内容と施工の経過を、写真とともにご報告する資料の一例です。
公開用サンプルのため、現場情報と外観写真は非公開としています。

工事概要

工事名	戸建住宅 外壁・屋根塗装工事
現場住所	非公開（公開用サンプル）
施工会社	株式会社 豊匠創建
施工内容	屋根材部分差し替え／外壁補修・パターン復旧 高圧洗浄／屋根・外壁塗装／付帯部塗装
施工期間	非公開
工事完了日	非公開
報告書作成日	非公開

使用塗料

部位	塗料名	色
外壁	オーデフレッシュSi	ND-281
屋根	サーモアイシリコン	クールチョコレート
付帯部	NADシリコン	255

このサンプルについて

工程写真・使用材料・完成状況をまとめた報告書の構成をご覧いただけます。
報告書のページ数や記載内容は、工事内容・規模により異なります。
外観写真、住所、現場名、日付などの現場情報は掲載を省略しています。

01　屋根材の部分差し替え

破損した屋根材の状態と、差し替え後の状況を記録しています。



写真 01

屋根材の破損状況

補修前

既存スレート屋根材に割れ・欠損が生じている状況です。



写真 02

屋根材の部分差し替え

補修後

破損箇所の屋根材を差し替えた後の状況です。

02　外壁ひび割れ補修

ひび割れ部分の充填と、塗装前の下地調整を記録しています。



写真 03

ひび割れ部の充填

下地補修

外壁のひび割れに沿って、補修材を充填した状況です。



写真 04

補修部の下地調整①

下地補修

ひび割れ補修部を埋め戻し、表面を整えた状況です。



写真 05

補修部の下地調整②

下地補修

縦方向に延びる補修箇所の表面を整えた状況です。

03　高圧洗浄・パターン復旧

屋根・外壁の洗浄と、補修部の外壁模様の復旧を記録しています。



写真 06

屋根の高圧洗浄

高圧洗浄

屋根表面の汚れを高圧洗浄で除去している状況です。



写真 07

外壁の高圧洗浄

高圧洗浄

外壁表面を高圧洗浄している状況です。



写真 08

補修部のパターン復旧

下地調整

補修部に、周囲に合わせた外壁模様を付け直した状況です。

04　外壁塗装｜下塗り・中塗り

中塗り使用塗料：オーデフレッシュSi　色：ND-281



写真 09　下塗り

外壁下塗り①

外壁面に下塗り材をローラーで塗布している状況です。



写真 10　下塗り

外壁下塗り②

別の外壁面に下塗り材を塗布している状況です。



写真 11　中塗り

外壁中塗り①

下塗り面に、仕上げ色の塗料を塗布している状況です。



写真 12　中塗り

外壁中塗り②

外壁の中塗りを進めている状況です。

05　外壁塗装｜上塗り

使用塗料：オーデフレッシュSi　色：ND-281



写真 13

外壁上塗り①

上塗り

外壁上部に上塗りを行っている状況です。



写真 14

外壁上塗り②

上塗り

外壁面にローラーで上塗りを行っている状況です。




写真 15

外壁上塗り③

上塗り

別の外壁面を上塗りで仕上げている状況です。

06　屋根塗装｜下塗り

スレート屋根の下塗り工程を記録しています。



写真 16

屋根下塗り施工中

下塗り

屋根材に下塗り材をローラーで塗布している状況です。



写真 17

屋根下塗り後の状況①

下塗り

屋根面に下塗り材を塗布した後の状況です。




写真 18

屋根下塗り後の状況②

下塗り

下屋根部分に下塗り材を塗布した後の状況です。

07　屋根塗装｜中塗り

使用塗料：サーモアイシリコン　色：クールチョコレート



写真 19

屋根の中塗り

中塗り

屋根面に中塗りを行っている状況です。




写真 20

下屋根の中塗り

中塗り

下屋根部分の中塗り後の状況です。

08　屋根塗装｜上塗り

使用塗料：サーモアイシリコン　色：クールチョコレート



写真 21

屋根の上塗り①

上塗り

スレート屋根面にローラーで上塗りを行っている状況です。



写真 22

屋根の上塗り②

上塗り

屋根の取り合い付近に上塗りを行っている状況です。

09　完成状況｜屋根・屋根まわり

屋根面および屋根端部・外壁上部の仕上がりを記録しています。



写真 23

屋根塗装の仕上がり

施工完了

屋根面全体の塗装完了後の状況です。



写真 24

屋根端部・外壁上部

施工完了

屋根端部の板金と、外壁上部の仕上がりを記録しています。

10　完成状況｜外壁

各外壁面の塗装完了後の状態を記録しています。



写真 25

外壁の仕上がり①

施工完了

通路側から見た、外壁面の塗装完了後の状況です。



写真 26

外壁の仕上がり②

施工完了

窓まわりを含む、外壁面の塗装完了後の状況です。



写真 27

外壁の仕上がり③

施工完了

補修箇所を含む外壁面の、塗装完了後の状況です。

11　完成状況｜付帯部・外壁まわり

雨樋・庇・換気フードなど、外壁まわりの仕上がりを記録しています。



写真 28

雨樋・庇・雨戸まわり

施工完了

外壁と、雨樋・庇・雨戸まわりの仕上がりです。



写真 29

換気フードまわり

施工完了

換気フードと周囲の外壁の仕上がりです。



写真 30

バルコニーまわり

施工完了

バルコニー側の外壁および戸袋まわりの完了時の状況です。